

USINAGE DU BOIS EN SECURITE

1- DETERMINER LES VITESSES DE COUPES MINIMUM ET MAXIMUM

MATERIAU A USINER	MATERIAU DES ARETES TRANCHANTES	
	Fraise HS [m s ⁻¹]	Fraise HW [m s ⁻¹]
Bois tendres	50-80	60-90
Bois durs	40-60	50-80
Panneaux	-	60-80
Multiplis	-	60-80
Panneaux fibres dures	-	40-60
Panneaux stratifiés mélaminés	-	40-60

2- DETERMINER LES FREQUENCES DE ROTATION MINIMUM ET MAXIMUM

